



УТВЕРЖДАЮ:  
Директор  
МКУ «Локосовский СОК «Старт»»  
О. А. Коновалова  
«31» 08 2019г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
**Муниципального казённого учреждения**  
**«Локосовский спортивно - оздоровительный комплекс «Старт»**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального казённого учреждения физической культуры и спорта.
- 1.2. Адрес объекта: 628454, РФ, ХМАО – Югра, Тюменская область, Сургутский район, Сельское поселение Локосово ул. Советская д. 26.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1этажа, 713,2 кв.м.
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет.
  - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонта – 2006г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - не предусмотрено,  
капитального - 2018г.

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное казённое учреждение «Локосовский спортивно-оздоровительный комплекс «Старт», краткое наименование: МКУ «Локосовский СОК «Старт»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628454, РФ, ХМАО – Югра, Тюменская область, Сургутский район, Сельское поселение Локосово, ул. Советская д. 26.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) – негосударственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) – муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) – Администрация сельского поселения Локосово.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628454, РФ, ХМАО – Югра, Тюменская область, Сургутский район, Сельское поселение Локосово ул. Заводская д. 5.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

*(по обслуживанию населения)*

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): физическая культура и спорт.
- 2.2 Виды оказываемых услуг организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории поселения.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития – все категории.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 45 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

пассажирского транспорта нет.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

#### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта -

3.2.2. время движения (пешком) -

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: (да, нет) – нет.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: - нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: – нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути есть, нет: – есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет – нет.

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	«А»
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«А»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«А»
4	с нарушениями зрения	«А»
5	с нарушениями слуха	«А»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

#### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Основные структурно-функциональные зоны, в том числе, территория прилегающая к зданию (участок), вход (входы) в здание, путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации), зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта), санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи (на всех зонах) – физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) временно недоступна (ВНД).

**Зона пути движения к объекту – физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) временно не доступна (ВНД).**

**4. Управленческое решение**

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт.
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: **государственной программы ХМАО-Югры «Доступная среда» на 2016-2020 годы».**

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **после проведения организационных мероприятий и обучения персонала по оказанию ситуационной помощи инвалидам уровень доступности здания повысился до ДУ ПП (Доступно условно при помощи персонала), а после выполнения работ по реконструкции объекта будет достигнут оптимальный уровень доступности для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У).**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): -

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

**согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем (с общественными организациями).**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается:-

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: **Окружная территориальная информационная система ХМАО-Югры, раздел «Публичный сегмент - Тематические карты - Доступная среда».**

**На официальном сайте учреждения: [lokosovostart@mail.ru](mailto:lokosovostart@mail.ru)**

**5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 04 » 12 . 2018 г.

2. Акта обследования объекта: от « 10 » 12 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МКУ «Локосовский СОК «Старт»

О. А. Коновалова

2018 г.

**АНКЕТА**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**Муниципального казённого учреждения**  
**«Локосовский спортивно - оздоровительный комплекс «Старт»**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального казённого учреждения физической культуры и спорта.
- 1.2. Адрес объекта: 628454, РФ, ХМАО – Югра, Тюменская область, Сургутский район, Сельское поселение Локосово ул. Советская д. 26.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 1этажа, 713,2 кв.м.  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет.
- 1.4. Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонта – 2006г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - не предусмотрено.  
капитального - 2018г.

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное казённое учреждение «Локосовский спортивно-оздоровительный комплекс «Старт», краткое наименование: МКУ «Локосовский СОК «Старт»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628454, РФ, ХМАО – Югра, Тюменская область, Сургутский район, Сельское поселение Локосово, ул. Советская, д. 26.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) – оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) – негосударственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) – муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация сельского поселения Локосово.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628454, РФ, ХМАО – Югра, Тюменская область, Сургутский район, Сельское поселение Локосово ул. Заводская д. 5.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): физическая культура и спорт.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории поселения.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития – все категории.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 45 человек.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

пассажирского транспорта нет.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

#### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта –

3.2.2. время движения (пешком) –

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: (да, нет) - нет.

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет:* -

нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет:* -

нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет:-* есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет -* нет.

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	«А»
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«А»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«А»
4	с нарушениями зрения	«А»
5	с нарушениями слуха	«А»
6	с нарушениями умственного развития	«А»


- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 4. Управленческое решение

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт.
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано:

 Инструктор - методист Кривощёкова С. В. Тел: (3462)739-298  
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МКУ «Локосовский СОК «Старт»

О. А. Коновалова

«10» 12 2018 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**Муниципального казённого учреждения**  
**«Локосовский спортивно - оздоровительный комплекс «Старт»**

ХМАО – Югра  
Сургутский р-он с.п. Локосово

«10» 12 2018 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального казённого учреждения физической культуры и спорта.
- 1.2. Адрес объекта: 628454, РФ, ХМАО – Югра, Тюменская область, Сургутский район, Сельское поселение Локосово ул. Советская д. 26.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 1 этажа, 713,2 кв.м.  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет.
- 1.4. Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонта – 2006г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - не предусмотрено.  
капитального - 2017г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное казённое учреждение «Локосовский спортивно-оздоровительный комплекс «Старт», краткое наименование: МКУ «Локосовский СОК «Старт»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628454, РФ, ХМАО – Югра, Тюменская область, Сургутский район, Сельское поселение Локосово, ул. Советская, д. 26.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: Муниципальное казённое учреждение «Локосовский спортивно-оздоровительный комплекс «Старт» осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом.

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

пассажирами транспорта нет.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта --

3.2.2. время движения (пешком) --

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: (да, нет) - нет.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: - нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: - нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути есть, нет: - есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - нет.

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	«А»
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«А»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«А»
4	с нарушениями зрения	«А»
5	с нарушениями слуха	«А»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	1-3	1-4
2	Вход (входы) в здание	ВНД	4-6	5-10
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	7,8	11-17
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	9,10	18-28
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	11-13	29-38
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	-	-

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

**Основные структурно-функциональные зоны, в том числе, территория прилегающая к зданию (участок), вход (входы) в здание, путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации), зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта), санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи (на всех зонах) – физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) временно недоступна (ВНД). Зона пути движения к объекту – физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) временно не доступна (ВНД).**

### 4. Управленческое решение

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт.
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: государственной программы ХМАО-Югры «Доступная среда» на 2016-2020 годы».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: после проведения организационных мероприятий и обучения персонала по оказанию ситуационной помощи инвалидам, уровень доступности здания повысится до Доступно условно при помощи персонала (ДУ ПП), а после выполнения работ по реконструкции объекта будет достигнут оптимальный уровень доступности для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): -

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем (с общественными организациями).

4.4.1. согласование на Комиссии: Рабочая группа по паспортизации объектов социальной сферы при координационном совете по делам инвалидов протокол № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20 г.

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) -

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; -

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); -

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению ХМАО-Югры «Тифлопуть» - Филатов С. И., председатель Сургутской общественной организации инвалидов Всероссийского общества инвалидов Соколова Л.Е.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: --

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: Окружная территориальная информационная система ХМАО-Югры, раздел «Публичный сегмент - Тематические карты - Доступная среда».

На официальном сайте учреждения: lokosovostart@mail.ru  
(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание           | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании           | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта  | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 3 л. |



6. Системы информации (и связи) на объекте  
Результаты фотофиксации  
План прилегающей территории  
Планы этажей  
Схема микрорайона

на 2 л.  
на 7 л.  
на 1 л.  
на 1 л.  
на 1 л.


**Руководитель рабочей группы:**

Инструктор-методист Кривощёкова С.В.  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

**Члены рабочей группы:**

Администратор Скубилина О.П.  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

**От общественных организаций:**

Руководитель региональной общественной  
организации инвалидов по зрению ХМАО-Югры  
«Тифлопуть» - Филатов С. И.  
(Должность, Ф.И.О.)



Председатель Сургутской общественной организации  
инвалидов Всероссийского общества инвалидов Соколова Л.Е.  
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
«10» 12 20 12 г.

1. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

**МКУ «Локосовский Спортивно-Оздоровительный Комплекс «Старт» ул. Советская д. 2б.**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
1.1	Вход (входы) на территорию	Нет	1	1	Отсутствует информация об объекте.	Все	Установить информацию об объекте на повороте с улицы Советской к зданию. Предусмотреть знак доступности для инвалидов.	Индивидуальное решение с ТСР.
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	2	2,3	Отсутствует информационная поддержка на всём пути движения. Отсутствует тактильная полоса, предупреждающая об изменении профиля рельефа или при смене направления движения. Отсутствует предупредительная тактильная полоса за 0,8-0,9 м. перед входом в здание. Толщина швов между плитами пешеходной дорожки 0,05 – 0,07м. Отсутствует бортик по краям пешеходной дорожки.	Все С К О, С	Обеспечить информационную поддержку на всём пути движения. Установить тактильную полосу, предупреждающую об изменении профиля рельефа или при смене направления движения. Установить предупредительную тактильную полосу за 0,8-0,9 м. перед входом в здание. Заасфальтировать пешеходную дорожку. Установить бортик по краям пешеходной дорожки высотой 0,05м.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
1.3	Лестница (наружная)	Нет	-	-	-	-	-	-

1.4	Пандус (наружный)	Нет	-	-	-	-	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
1.5	Автостоянка и парковка	Есть	3	4	Отсутствует оборудованная автостоянка.	К	Оборудовать автостоянку. Установить вертикальный знак и нанести горизонтальную разметку.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует беспрепятственное и удобное передвижение МГН по территории к зданию. Отсутствует информационная поддержка на всём пути движения МГН.	Все	Обеспечить беспрепятственное и удобное передвижение МГН по территории к зданию. Обеспечить информационную поддержку на всём пути движения МГН.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	1-3	1-4	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Уровень доступности зоны №1 для всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У) и МГН временно недоступна (ВНД).

Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
«10» 12 2018 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

**МКУ «Локосовский Спортивно-Оздоровительный Комплекс «Старт» ул. Советская д. 2б.**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Нет	-	5	Вход в здание с поверхности земли. Имеется уклон, который не оборудован по краям бортиком.	Все	Установить бортики по краям уклона у входа в здание.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2.2	Пандус (наружный)	Нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	4	5	Отсутствуют дренажные и водосборные решетки. Отсутствуют тактильные направляющие. Отсутствует звуковой маяк на стене. Отсутствует предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих препятствий.	Все  С	Дренажные и водосборные решетки установить на одном уровне с поверхностью пола. Установить тактильные направляющие. Установить звуковой маяк на стене. Предусмотреть предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих препятствий в форме квадрата или круга на расстоянии 0,5м от объекта.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2.4	Дверь (входная)	Есть	5	6,7,8	Высота порога 0,05-0,07 м.  Отсутствует фиксатор в положениях «открыто/ закрыто», доводчик с 5	К  К	Понизить порог до 0,014м. или установить компенсирующее устройство. Установить фиксатор в положениях «открыто/закрыто», доводчик с 5	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

2.5	Тамбур	Есть	6	8-10	секундной задержкой. Отсутствует контрастная маркировка на полотне двери. Размер тамбура 0,90 x 1,84м. Вход в здание из тамбура затруднён перекрытием двери и дверной ручкой (0,57м. в свету). Отсутствуют дренажные и водосборные решетки.	С	секундной задержкой. Установить контрастную маркировку на полотно двери. Привести размеры тамбура в соответствие с нормативными требованиями 1,8х 2,2м. Переустановить дверной доводчик для полного открытия дверного полотна. Установить дренажные и водосборные решетки на одном уровне с поверхностью пола.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует один из входов полностью доступный для всех категорий инвалидов.	Все	Оборудовать один из входов полностью доступный для всех категорий инвалидов.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ВНД	4-6	5-10	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Уровень доступности зоны №2 для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН временно недоступна (ВНД).

Приложение 3  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
«10» 12 2018 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

**МКУ «Локосовский Спортивно-Оздоровительный Комплекс «Старт» ул. Советская д. 26.**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	7	11,12	К Все Все С	Привести ширину рамки металлоискателя в соответствие с нормативными требованиями. Оборудовать зону ожидания для инвалидов. Установить информационную мнемосхему. Предусмотреть тактильные направляющие или контрастно окрашенные поверхности на участках пола перед дверными проемами и перед поворотом коммуникационных путей. Оборудовать световыми маячками. Установить поручни вдоль стен.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3.2	Лестница (внутри здания)	Нет	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет	-	-	-	-	-

3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	Нет	-	-	-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	8	13-17	Запасные выходы не приспособлены для эвакуации инвалидов.	Все	Оборудовать запасные выходы по нормативным для инвалидов согласно СП 591.3330 – 2016г.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не определён наиболее рациональный и короткий путь к зоне целевого назначения. Выключатели и розетки размещены не на высоте 0,8м. от уровня пола.	Все	Определить наиболее рациональный и короткий путь к зоне целевого назначения. Выключатели и розетки разместить на высоте 0,8м. от уровня пола.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД	7-8	11-17	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов), ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальный, индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Уровень доступности зоны №3 для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН временно недоступна (ВНД).

Приложение 4  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
«10» 12 2018 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

**МКУ «Локосовский Спортивно-Оздоровительный Комплекс «Старт» ул. Советская д. 26.**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	9	18-20	Отсутствуют информационные таблички о назначении помещения.  Ширина дверного полотна кабинета дартс 0,78 м.	Все	Установить информационные таблички, о назначении помещения продублированные рельефными знаками на контрастном фоне со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6м. Установить двери с шириной дверного полотна не менее 0,9 м.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4.2	Зальная форма обслуживания (спортивный зал, актовый зал, столовая)	Есть	10	21-28	Отсутствуют информационные таблички о назначении помещения.  Высота порогов 0,03-0,04м.	Все	Установить информационные таблички, о назначении помещения, продублированные рельефными знаками на контрастном фоне со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6м. Понизить высоту порогов до 0,014м. или установить компенсирующие устройства.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют информационные таблички рядом с дверью, дублированные рельефными знаками.		Установить информационные таблички рядом с дверью, со стороны дверной ручки, продублированные рельефными	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.



					знаками на высоте 1,2-1,6м.
--	--	--	--	--	-----------------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) зона обслуживания инвалидов	ВНД	9,10	18-28	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР

указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Уровень доступности зоны №4 для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН временно недоступна (ВНД).



			подъезда инвалида колясочника. Отсутствует писсуар вертикальной формы. Ширина дверного полотна 0,6м. Высота порога 0,04м. Отсутствуют таблички обозначающие назначение помещения на контрастном фоне с тактильно точечным шрифтом.	О,С,Г,У К К Все	колясочника. Установить писсуар вертикальной формы. Установить двери с шириной дверного полотна не менее 0,9м. Понизить высоту порогов до 0,014м. или установить компенсирующие устройства. Установить информационные таблички, о назначении помещения, продублированные рельефными знаками на контрастном фоне со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6м.				Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5.2	Душевая/ ванная комната	Есть	12	34-36	Отсутствует душевая кабина, оборудованная для инвалидов. Ширина дверного полотна 0,58м. Высота порога 0,04м. Отсутствуют краны рычажного типа.	Все К Все	Оборудовать душевую кабину для инвалидов согласно СП 5913330-2016г. Установить двери с шириной дверного полотна не менее 0,9м. Понизить высоту порогов до 0,014м. или установить компенсирующие устройства. Установить краны рычажного типа.		
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Есть	13	37,38	Отсутствует раздевалка, оборудованная для инвалидов.	Все	Оборудовать раздевалку для инвалидов. Установить индивидуальные шкафчики с номерами на контрастном фоне с тактильно- точечным шрифтом.	-	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует универсальная кабина, доступная для всех категорий инвалидов. Отсутствует душевая кабина оборудованная для инвалидов. Выключатели и розетки размещены	Все	Оборудовать универсальную кабину, доступную для всех категорий инвалидов. Оборудовать душевую кабину для инвалидов согласно СП 5913330-2016г. Выключатели и розетки разместить	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.	

			не на высоте 0,8м. от уровня пола.		на высоте 0,8м. от уровня пола.
--	--	--	------------------------------------	--	---------------------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	11-13	29-38	Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальные решения с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Уровень доступности зоны №5 для всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У) и МГН временно недоступна (ВНД).

Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
«10» 12 2018 г.

1 Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте  
**МКУК «Локосовский Спортивно-Оздоровительный Комплекс «Старт» ул. Советская д. 26.**  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет	-	-	Отсутствуют визуальные средства.	Все	Оборудовать визуальными средствами. Сформировать комплексную систему обеспечивающую непрерывность подачи информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальное решение с ТСР.
6.2	Акустические средства	Нет	-	-	Отсутствуют акустические средства.	Все	Оборудовать акустическими средствами. Сформировать комплексную систему обеспечивающую непрерывность подачи информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальное решение с ТСР.
6.3	Тактильные средства	Есть	-	-	Отсутствуют тактильные средства.	С	Оборудовать здание тактильными средствами. Сформировать комплексную систему обеспечивающую непрерывность подачи информации, которая	Индивидуальное решение с ТСР.

						позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	
ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствуют визуальные, акустические и тактильные средства. Отсутствует комплексная система обеспечивающая непрерывность подачи информации.	Все	Оборудовать визуальными, акустическими и тактильными средствами. Сформировать комплексную систему обеспечивающую непрерывность подачи информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальное решение с ТСП.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-	-	Индивидуальное решение с ТСП.

указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД – временно недоступно (указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: информации на объекте для всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У) и МГН временно недоступна (ВНД).

# ФОТО МКУ «Локосовский СОК «Старт»

Фото 1 ул. Советская



Фото 2 путь движения к зданию



Фото 3



Фото 4 автостоянка



Фото 5 вход в здание



Фото 6 входная дверь



Фото 7 входная дверь



Фото 8 входная дверь, тамбур 1



Фото 9 тамбур 2



Фото 10 вход в корридор



Фото 11 корридор



Фото 12 корридор





Фото 13 запасной выход



Фото 14 запасной выход



Фото 15 запасной выход



Фото 16 запасной выход



Фото 17 путь эвакуации



Фото 18 кабинет дарс



Фото 19 кабинет дарс



Фото 20 кабинет дарс



Фото 21 большой зал



Фото 22 большой зал



Фото 23 большой зал




Фото 24 большой зал



Фото 25 вход в тренажерный зал



Фото 26 тренажерный зал



Фото 27 вход в теннисный зал



Фото 28 теннисный зал



Фото 29 дверь в туалет




Фото 30 туалет



Фото 31 порог



Фото 32 раковина



Фото 33 раковина



Фото 34 дверь в душевую



Фото 35 порог в душевую



Фото 36 душевая




Фото 37 вход в раздевалку



Фото 38 раздевалка



План расположения кабинетов «Локосовский спортивно - оздоровительный комплекс «Старт»



4 – входная площадка, 5 – дверь, 6 – тамбур, 7 – коридор, 8 – запасной выход, 9 – кабинет, 10 – зал, 11 – туалет, 12 – душевая, 13 – перегородка.

План расположения «Локосовский спортивно - оздоровительный комплекс «Старт»



1 – поворот к зданию, 2 – путь движения к входу в здание, 3 - автостоянка

Спутниковая карта расположения «СОК «Старт»



← - Путь движения к зданию



**ЭКСПЛИКАЦИЯ**  
к поэтажному плану строения  
МКУ «Локосовский СОК «Старт»

**ЭКСПЛИКАЦИЯ**  
**К ПОЭТАЖНОМУ ПЛАНУ СТРОЕНИЯ**

ание

Сургутский район, с. Локосово ул. Советская, 25

номер помещения	номер по плану строения	Наименование частей помещения	Формула подсчета частей помещения по внутреннему обмеру:	Площадь по внутреннему обмеру, в т.ч. предназначенная под помещения:		Высота помещений по внутреннему обмеру:	Итоговые суммы:	Категория помещений:
				основная:	вспомогательная:			
1		спортзал	29,60*14,70	435.1		9,15	435.1	
2		кабинет директора	3,29*3,63+0,30*0,87	12.2		3,50	12.2	
3		венткамера	3,54*3,50		12.4		12.4	
4		кабинет занятий	3,51*6,09	21.4			21.4	
5		электрощитовая	1,51*3,49		5.3		5.3	
6		тамбур	1,71*1,19		2.0		2.0	
7		коридор	14,59*1,81+3,62*1,77		32.8		32.8	
8		тамбур	1,83*0,90		1.6		1.6	
9		тренажерный зал	10,00*5,57	55.7			55.7	
10		бойлерная	5,43*1,88		10.2		10.2	
11		зал настольного тенниса	5,45*8,00	43.6			43.6	
12		мужская раздевалка	5,39*3,52		19.0		19.0	
13		женская раздевалка	5,42*3,50-1,71*2,31		15.0		15.0	
14		душевая	0,84*1,51		1.3		1.3	
15		душевая	0,84*1,51		1.3		1.3	
16		кабинет тренера	2,95*3,52-1,55*1,68	7.8			7.8	
17		администраторская	2,50*3,52	8.8			8.8	
18		санузел	2,16*0,86		1.9		1.9	
19		коридор	1,53*3,02+1,67*2,45+2,37*1,40		12.0		12.0	
20		санузел	2,16*0,87		1.9		1.9	
21		комната уборочного инвентаря	1,59*0,88		1.4		1.4	
22		душевая	1,43*0,83		1.2		1.2	
23		душевая	1,43*0,84		1.2		1.2	
24		тамбур	2,04*1,10		2.2	2,30	2.2	
25		тамбур	1,45*1,20		1.7	2,45	1.7	

ажу I

**584.6                      124.4                      709.0**

**584.6                      124.4                      709.0**

те по холодным приборам:

**0.0                      3.9                      3.9**

	основная	вспом.	итого
	584.6	124.4	709.0
	<b>584.6</b>	<b>124.4</b>	<b>709.0</b>